



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141008 Московская область,  
г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7

тел. (495) 581-72-88, факс (495) 581-13-83  
www.mytyschi.ru, e-mail: inform@mytyshi.ru

26.11.2018

И-36647-ЕКЖИП  
Уважаемый пользователь портала «Добродел»

Ваше обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу отсутствия отопления в квартирах многоквартирного дома № 36 к. 2 по улице Юбилейная, г. Мытищи, рассмотрено.

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, обязанность по управлению вышеуказанным многоквартирным домом, проведению ремонта и содержанию общего имущества, возложена на управляющую организацию МУП «Управление заказчика» (141018, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Сукромка, д.6., тел. 8(495)125-27-20, e-mail: info@uez-mytischi.ru, сайт: <http://www.uez-mytischi.ru/>), которая, в соответствии с договором управления и с п.2.3 ч.2 ст.161 Жилищного Кодекса РФ, несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20.11.2018 г. сотрудниками РЭУ-3 МУП "Управление заказчика" проведена проверка доводов, изложенных в обращении с участием жителей дома. Доводы, изложенные в обращении, не подтвердились. В ходе выборочной проверки замеров температур многоквартирного дома температура в квартирах № 12 составила +23°C, в кв. № 102 составила +24°C, в кв. № 128 составила +24°C, что соответствует нормативным показателям

Приложение: на 3-х листах.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

А.А. Черняев

Мытищи  
20 ноября 2018г

«Утверждаю»  
Гл. инженер МУП «Управление заказчика»  
Сидоров А.Н.  
20 11 2018г.

АКТ

Комиссией в составе:

Начальник РЭУ-3 МУП «Управление Заказчика» Макешин А.Ю.

Инженер РЭУ-3 МУП «Управление Заказчика» Сердечнова Л.И.

Техник РЭУ-3 МУП «УЗ» Болдышев Т.Н

произвела обследование по адресу: Юбилейное д 36.К2 кв 128

по причине: обращение

Характеристика обследуемого дома: Год постройки 1999 г; к-во этажей 14; подъездов 3;

Материал стен ~~панель~~ Перекрытий ~~ж/б~~ Кровля ~~металл~~

В момент осмотра температура в жилых помещениях ~~в квартире~~  $t = 23^{\circ}\text{C}$ ; что соответствует нормативным значениям в квартире отопительные приборы работают (по проекту).  
Сильный сквозняк. Температура наружного воздуха на момент осмотра  $t = -30^{\circ}\text{C}$ .

Разъяснения получены в полном объеме, письменного ответа не требуется \_\_\_\_\_

Начальник РЭУ-3 \_\_\_\_\_

Макешин А.Ю.

Инженер РЭУ-3 \_\_\_\_\_

Сердечнова Л.И.

Техник РЭУ-3 \_\_\_\_\_

Болдышев Т.Н

Житель Кв. 128 \_\_\_\_\_

Макеева Е.К

Мытищи  
10 ноября 2018г

«Утверждаю»  
Гл. инженер МУП «Управление заказчика»  
Сидоров А.Н.  
2018г.

АКТ

Комиссией в составе:

Начальник РЭУ-3 МУП «Управление Заказчика» Макешин А.Ю.

Инженер РЭУ-3 МУП «Управление Заказчика» Сердечнова Л.И.

Техник РЭУ-3 МУП «УЗ» Волбине Т.Н.

произвела обследование по адресу: Юбилейная д 36. к 2 кв 102  
по причине: обращение

Характеристика обследуемого дома: Год постройки 1989 г; к-во этажей 14; подъездов 3;

Материал стен ~~блочный~~ Перекрытий ~~т/б~~ Кровля ~~шифер~~

На ~~данном~~ ~~этаже~~ ~~отсутствуют~~ ~~температурные~~ ~~вставки~~ ~~в~~ ~~жилах~~  
~~наиболее~~ ~~высокой~~ ~~температуры~~ ~~± +4 С~~ ~~что~~ ~~соответствует~~  
~~нормативным~~ ~~значениям~~.  
В ~~коридоре~~ ~~отопительные~~ ~~приборы~~  
~~конвекторы~~ ( ~~по~~ ~~проекту~~ )  
Отопление ~~АВК~~. Температуры ~~наружного~~  
воздуха на момент ~~обследования~~  $t = -3 \text{ C}$ .

Разъяснения получены в полном объеме, письменного ответа не требуется \_\_\_\_\_

Начальник РЭУ-3

Макешин А.Ю.

Макешин А.Ю.

Инженер РЭУ-3

Сердечнова Л.И.

Сердечнова Л.И.

Техник РЭУ-3

Волбине Т.Н.

Волбине Т.Н.

Житель Кв. \_\_\_\_\_

Солдатов А.А.

Солдатов А.А.

Мытищи  
20 ноября 2018г

«Утверждаю»  
Гл. инженер МУП «Управление заказчика»  
Сидоров А.Н.  
20 11 2018г.

АКТ

Комиссией в составе:

Начальник РЭУ-3 МУП «Управление Заказчика» Макешин А.Ю.

Инженер РЭУ-3 МУП «Управление Заказчика» Сердечнова Л.И.

Техник РЭУ-3 МУП «УЗ» Болдина Т.Н.

произвела обследование по адресу: Юбилейное д 36.к 2 12

по причине: обрешетка

Характеристика обследуемого дома: Год постройки 1999г; к-во этажей 14; подъездов 3;

Материал стен ~~штукатурка~~ Перекрытий т/б Кровля ~~металл~~

Во время осмотра температура в жилых помещениях квартиры ~~т.е. что соответствует~~ соответствует нормативным значениям  
в квартире обрешечены приборы  
конвекторы (по проекту). Окна ПВХ  
Температура наружного воздуха во  
время осмотра  $t = -3$  °С.

Разъяснения получены в полном объеме, письменного ответа не требуется \_\_\_\_\_

Начальник РЭУ-3

Макешин А.Ю.

Инженер РЭУ-3

Сердечнова Л.И.

Техник РЭУ-3

Болдина Т.Н.

Житель Кв. \_\_\_\_\_

Александров В.В.